

**Travel 503 S/L  
Travel 1003 S/L**

**Användarhandbok  
(svenska)**

**Käyttöohje  
(suomi)**

svenska  
suomi

**torqeedo**  
STARNBERG.GERMANY

# 1. Innehåll

1. Innehåll .....	3
2. Viktiga säkerhets- och användaranvisningar .....	4
3. Inledning .....	6
4. Gällande föreskrifter .....	6
4.1 Identifiering och tekniska data .....	6
4.2 EG-försäkran om överensstämmelse .....	8
5. Utrustning och manöverreglage .....	8
5.1 Leverans .....	8
5.2 Översikt manöverreglage och komponenter .....	9
6. Driftstart .....	10
7. Drift .....	12
7.1 Körning .....	12
7.2 Multifunktionsdisplay med signalton .....	14
7.3 Tiltning av motor och fixering av styrenhet .....	14
7.4 Batterianvändning .....	15
7.4.1 Allmän information om batteriet .....	15
7.4.2 Laddning av batteri via nätdel .....	16
7.4.3 Laddning av batteri via strömkälla ombord .....	17
7.4.4 Laddning av batteri via solceller.....	18
7.5 Specialfunktioner/nödsituationer .....	19
7.6 Felmeddelanden/felsökning .....	20
8. Isärtagning .....	21
9. Anvisningar om förvaring och skötsel .....	22
9.1 Allmänna anvisningar om skötsel, underhåll och korrosionsskydd .....	22
9.2 Batteriskötsel.....	22
9.3 Byte av propeller .....	23
10. Garantivillkor .....	24
10.1 Garantiomfattning .....	24
10.2 Garantiprocess .....	25
11. Tillbehör .....	26
12. Urdrifttagning av produkten/avfallshantering .....	27
13. Torqueedos servicecentrum .....	28

## 2. Viktiga säkerhets- och användaranvisningar

### FARA



Denna symbol varnar för risk för personskada för dig och andra.

Torqueedo-motorer fungerar säkert och tillförlitligt om de används i enlighet med användarhandboken. Läs noga igenom användarhandboken innan du tar motorn i drift. Om dessa anvisningar inte följs kan det resultera i sak- och personskador. Torqueedo ansvarar inte för skador som uppstått till följd av hantering som strider mot anvisningarna i användarhandboken.

För att garantera säker drift av motorn:

- Kontrollera utombordarens tillstånd och funktion (inklusive nödstoppsfunktion) före varje ny körsning.
- Observera att den GPS-baserade räckviddsberäkningen inte tar hänsyn till förändrade ström- och vindförhållanden. Ändringar av färdriktningen samt av ström- och vindriktningar kan väsentligt påverka den återstående räckvidd som visas.
- Medtag alltid en paddel i båten.
  - Observera att motorn automatiskt sänker hastigheten för att undvika överhettning av batteriet när motorn körs med full gas vid hög omgivande temperatur. En blinkande termometer visas då i displayen (temperaturskyddsläge).
- Gör dig förtronad med motorns alla manöverreglage. Du bör bl.a. snabbt kunna stänga av motorn vid behov.
- Låta endast vuxna som fått en introduktion i hur motorn fungerar hantera motorn.
- Observera båttillverkarens anvisningar om vilka motorer som får användas på din båt. Överskrid inte angivna effektgränser.
- Stäng genast av motorn om någon skulle falla överbord.
- Ha inte motorn igång om någon befinner sig i vattnet nära båten.
- Öppna inte batterihöljet. Skydda batteriet mot mekaniska skador. Om batterihöljet är skadat gäller följande:
  - Använd inte batteriet och ladda det inte igen. Det finns risk för brand.
  - Undvik hudkontakt och direkt inandning av gaserna om elektrolyt läcker ut från det skadade batteriet. Om du har kommit i kontakt med elektrolyt som läcker ut från batteriet (t.ex. via huden eller ögonen), spola då grundligt med rent vatten. Uppsök genast läkare.
  - Kontakta Torqueedos servicecentrum för att få information om hur det uttjänta batteriet ska omhändertas.
- Ladda alltid batteriet på ett eldfast underlag, under övervakning av en vuxen person.

- Ladda batteriet endast i omgivande temperaturer på mellan 0°C och 45°C.
- Observera att fr.o.m. 2009 får litiumbatterier med en kapacitet på >100 Wh inte längre medföras som bagage på passagerarflygplan. Batteriet till den här produkten överskriker detta värde och får därför varken medföras som handbagage eller som bagage i lastutrymme på passagerarflygplan.
- Batteriet till Travel-motorn är klassifierat som farligt gods i enlighet med FN:s klass 9. Om batteriet skickas med transportföretag måste det förvaras i sin originalförpackning. Vid privat transport gäller inte denna bestämmelse. Var uppmärksam så att batterihöjlet inte skadas under privat transport.
- Utöver dessa särskilda anvisningar ber vi dig att beakta hela användarhandboken.

## VARNING



Denna symbol varnar för skador som kan uppstå på eller på grund av din utombordare.

Nedan hittar du ett urval av de viktigaste användaranvisningarna för Torqeedo Travel-motorer. Vi ber dig att utöver dessa anvisningar ta hänsyn till hela användarhandboken för att förhindra skador på din motor.

- Motorn får endast vara igång om propellern befinner sig under vatten. Vid längre drift ovanför vatten tar packningarna som tätar motorn vid drivaxeln skada och det finns risk för att motorn överhettas.
- Modellerna Travel 503 och 1003 är skyddade mot smuts och vatten enligt kapslingsklass IP67 (1 h under vatten vid 1 m djup).
- Efter användning måste motorn i regel alltid tas ur vattnet. Detta kan ske med hjälp av tiltmekanismen.
- Efter användning i salt eller bräckt vatten bör alla komponenter spolas av med färskvatten.
- Använd kontaktspray varannan månad för att underhålla alla elektriska kontakter.
- Laddningsuttaget ska alltid vara stängt när laddning inte sker. Använd locket som sitter på laddningsuttaget.
- Batteriets livslängd förlängs om det inte utsätts för direkt solsken längre än nödvändigt.
- Vid längre förvaring av batteriet ska följande beaktas: Vid förvaring under ca ett halvår: 50 % laddningsnivå då förvaringen påbörjas. Vid förvaring under ett helt år: 100% laddningsnivå då förvaringen påbörjas. Vid förvaring under flera år bör batteriet efterladdas en gång per år, för att undvika en djupurladdning av batteriet.
- Vid funktionsstörningar i motorn visas en felkod i displayen. Efter att felet har åtgärdats kan motorn köras från stoppläget igen. Vid vissa felkoder måste motorn stängas av via

"Till/Från"-knappen på rorkulten. Beskrivning och utförlig information finns i kapitlet "Felmeddelanden/felsökning" i denna användarhandbok.

- Vid extern drift (bogsering av båten, segling, drift med annan motor) ska propellern tas ur vattnet, för att undvika skador på elektroniken.

### 3. Inledning

Kära kund,

vi är mycket glada över att du har valt vårt motorkoncept. Din Torqeedo Travel-utombordare har motor-, batteri- och propellerteknik som motsvarar den senaste tekniken på marknaden. Den har konstruerats och tillverkats med stor omsorg och med särskild tyngdpunkt på komfort, användarvänlighet och säkerhet. Den har även testats ingående före distribution.

Vi ber dig att ta dig tid att noggrant läsa igenom denna användarhandbok så att du kan sköta motorn på rätt sätt och ha glädje av den under lång tid.


Vi hoppas du får mycket glädje av produkten ute på vattnet!

Ditt Torqeedo-team

### 4. Gällande föreskrifter

#### 4.1 Identifiering och tekniska data

Typpskyltarna med fullständig produktbeteckning är placerade enligt bilden.



## Förklaring och beskrivning av symbolerna



Magnetfält



Läs användarhandboken noggrant



Se till att det alltid finns ett avstånd till personer med pacemaker och andra medicinska implantat – minst 50 cm



Tidpunkt för inspektion eller hantering av uttjänt batteri



Se till att det alltid finns ett avstånd till magnetkort (t.ex. kreditkort) och andra magnetiskt känsliga informationsmedier – minst 50 cm

## Tekniska data

Typebeteckning	Travel 503 S	Travel 503 L	Travel 1003 S	Travel 1003 L
Max. ingångseffekt (watt)	500	500	1 000	1 000
Max. framdrivningseffekt (watt)	220	220	480	480
Max. total verkningsgrad (%)	44	44	48	48
Jämförbar bensindrivna utombordare (framdrivningseffekt)	1,5 PS	1,5 PS	3 PS	3 PS
Föreskriftsenlig användning för båtar med max. vikt (ton)	0,8	0,8	1,5	1,5
Inbyggt batteri	320 Wh Li-jon	320 Wh Li-jon	520 Wh Li-jon	520 Wh Li-jon
Nominell spänning (volt)	29,6	29,6	29,6	29,6
Laddningsslutspänning (volt)	33,6	33,6	33,6	33,6
Urladdningsslutspänning (volt)	24,0	24,0	24,0	24,0
Bruks-/lagringstemperaturbatteri	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C
Laddningstemperatur batteri	0°C – +45°C	0°C – +45°C	0°C – +45°C	0°C – +45°C
Total vikt	12,7 kg	13,3 kg	13,4 kg	14,0 kg
Rigglängd	59 cm / 23 tum	71 cm / 28 tum	59 cm / 23 tum	71 cm / 28 tum
Mått (l x b x h)	83,0 x 23,2 x 103,5 cm	83,0 x 23,2 x 115,5 cm	83,0 x 23,2 x 103,5 cm	83,0 x 23,2 x 115,5 cm
Standardpropeller (v = hastighet i km/h vid p = effekt i W)	v8/p350	v8/p350	v9/p790	v9/p790
Max. propellervarvtal (r/min)	700	700	1.200	1.200
Trimgrader	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°
Kapslingsklass IP67 (klarar max. 1 h under vatten vid max. 1 m djup)	Ja	Ja	Ja	Ja

## 4.2 EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2006/42/EG om maskiner, bilaga II A

Härmed försäkrar vi,

Torqeedo GmbH  
Petersbrunner Str. 3a  
82319 Starnberg  
Tyskland

att följande utombordsmotorer

Produktsserie: Torqeedo Travel

Produktvarianter: 503L, 503S, 1003L och 1003S

är konstruerade och byggda i enlighet med det utförande som motsvarar de grundläggande säkerhets- och hälsokrav som anges i följande EG-direktiv:

Direktiv om maskiner	2006/42/EG
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet	2004/108/EG
Direktiv om fritidsbåtar	94/25/EG

Tillämpade harmoniserade standarder:

- SS-EN ISO 12100-1:2004  
Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 1: Grundläggande terminologi, metodik
- SS-EN ISO 12100-2:2004  
Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer
- DIN EN 55012-1:2010-04 (VDE 0879-1)  
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar – Radiostörningar
- DIN EN 61000-6-1:2010-10 (VDE 0839-6-1)  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

Ansvarig för sammanställning av tekniska underlag:

Dieter A. Wiedersatz, kvalitetsansvarig

EG-försäkran om överensstämmelse har utfärdats i original på tyska i  
Starnberg, Tyskland, i februari 2011

Dr. Christoph Ballin, Geschäftsführer


## 5. Utrustning och manöverreglage

### 5.1 Leverans

I en komplett leverans av en Torqeedo Travel ingår följande delar:

- Motor
- Batteri
- Rorkult
- Magnetknapp "Till/Från"
- Förpackning
- Låsbult (för fixering av styrenhet)
- Regel (för fixering av batteriet)
- Nätdel inkl. euronätkabel och USA-nätkabel
- Användarhandbok
- Garantisedel





## 5.2 Översikt manöverreglage och komponenter




## 6. Driftstart



- Se till att du står stadigt när du monterar din utombordare.
- Montera alltid utombordaren utan batteri och rorkult.
- Sätt dessa på plats när monteringen är klar (se bild 4 och 5).
- Obs! Klämrisk: Var försiktig med händer och fingrar!




## 5.



Montera utan att använda kraft!

1. Låt batteriet glida i hållaren.
2. För batteriet långsamt i vågrätt läge.

## 6.




- Innan motorn tas i drift första gången eller om motorn inte har använts på flera månader bör batteriet laddas fullt till 100 %, för att batteriets laddningsindikator ska kalibreras (99 % laddning räcker inte för kalibrering).
- Var uppmärksam så att kabeln inte kläms (fast) eller skadas.
- Se till att kontaktdonens muttrar skruvas på rakt utifrån och att gängorna inte skadas vid fastskruvning.

## 7. Drift

### 7.1 Körning


För att starta motorn måste du koppla till den, lägga på magnetknappen och vrida rorkultshandtaget från stoppläget i önskad riktning.



- Magnetknappen kan påverka funktionen hos pacemakrar. Se därför till att magnetknappen aldrig kommer nära personer med pacemaker (minst 50 cm avstånd). Magnetknappen kan påverka elektroniska och magnetiska instrument (t.ex. kompasser). Kontrollera hur instrument ombord påverkas innan du påbörjar din åktur.
- Klistra och/eller bind inte magnetknappen vid rorkulten.
- Fäst snoden till magnetknappen ordentligt omkring din handled eller i din flytväst.
- Kontrollera att magnetknappen fungerar före varje ny körning.



Magnetknappen kan radera magnetisk information (särskilt på kreditkort, bankkort etc.). Se till att magnetknappen aldrig kommer nära kreditkort eller andra magnetiska informationsmedier.



### 7.2 Multifunktionsdisplay med signalton

Rorkulten är försedd med en integrerad display resp. färdodator och tre knappar. Om du trycker in "Till/Från"-knappen under 1 sekund startar motorn. Trycker du in "Till/Från"-knappen på nytt under 3 sekunder stängs motorn av igen. Du kan stänga av motorn i alla driftlägen. Efter en timme utan aktivitet stängs systemet av automatiskt. Om du trycker in knappen på nytt kan motorn återigen startas.


Tryck på "setup"-knappen för att komma till menyn. Först kan du välja enheter för att visa återstående räckvidd. Om du trycker på "cal"-knappen kan du välja mellan kilometer, amerikanska mil, sjömil och timmar. Genom att trycka en gång till på "setup"-knappen bekräftar du ditt val.

Du kommer då till inställningen för hastighetsangivelse. Här kan du välja mellan kilometer per timme, amerikanska mil per timme och knop. Du väljer enhet genom att trycka på "cal"-knappen. Genom att trycka på "setup"-knappen en gång till bekräftar du ditt val och går till nästa visningsfält.

Avslutningsvis väljer du hur batteriets status ska visas. Du kan välja mellan att visa batteriets laddningsnivå i procent och spänningen i volt. Du gör ditt val med hjälp av "cal"-knappen. Genom att trycka på "setup"-knappen bekräftar du ditt val och lämnar setup-menyn.

Beteckningen "cal" på den mellersta knappen står för "calibration" eller "kalibrering". Om motsvarande felkod visas i displayen kan du göra en ny kalibrering av rorkulten med hjälp av den här knappen. Mer information om detta hittar du i kapitlet "Felmeddelanden/felsökning".

#### Exempel på indikeringar vid normal drift:



Batterinivå i procent

Återstående räckvidd vid aktuell hastighet

Hastighet på grunt vatten

Aktuell effektförbrukning i watt



#### Andra indikeringar:

**Drive slowly:** Visas om batterikapaciteten är mindre än 30 %.

**Charging:** Visas under tiden som batteriet laddas.

Batteriets integrerade GPS-modul söker efter satellitsignaler för att fastställa hastigheten. Om ingen GPS-signal tas emot inom 5 minuter visas i det andra fältet hela tiden "återstående körtid vid aktuell hastighet" (tidsangivelse) och en symbol som liknar en klocka. Om den återstående körtiden är längre än 10 timmar visas körtiden i hela timmar. Om körtiden är kortare visas timmar och minuter. GPS-

modulen avslutar sökningen om ingen signal tas emot inom 5 minuter. För att göra en ny sökning måste systemet först stängas av och sedan sättas igång igen med hjälp av "Till/Från"-knappen på rorkulten.

 Denna symbol visas om rorkulten måste föras till mellanläget (stoppläget). Detta måste ske innan du kan köra iväg.

 Visas om motorn har för hög temperatur. Motorn sänker i detta fall själv automatiskt effekten.


**Error:** Om fel uppstår visas symbolen "Error" i det nedersta fältet tillsammans med en felkod. Koden ger information om vilka komponenter som har utlöst felet och vilket slags komponentfel det handlar om. Mer information om felkoderna hittar du i kapitlet "Felmeddelanden/felsökning".

Om laddningsnivån sjunker under 30 % ljuder en signal tre gånger. Signaltonen upprepas när laddningsnivån sjunker under 20 % resp. 10 %. Signaltonen ljuder även om laddningsnivån är mindre än 30 % när motorn startas.



Håll alltid ett öga på batteriets laddningsnivå under körning.

### 7.3 Tiltning av motor och fixering av styrenhet



Om tiltspärren befinner sig i läge "Tilt/Auto kick-up" (spak uppåt) kan motorn tiltas vid grundkänning. I detta läge är det inte möjligt att stanna eller att backa med full gas.

I läge "Lock" (spak nedåt) är automatisk tiltning avstängd. I detta läge är det möjligt att backa med full gas.




- Om tiltspärren befinner sig i läge "Tilt/Auto kick-up" är det inte möjligt att stanna eller att backa med full gas. För tiltspärren till läge "Lock" om du måste kunna stanna eller backa.
- Se till att du står stadigt vid tiltning av motorn.
- Var försiktig när motorn tiltas – rigghuvudet kan slå över.
- Obs! Klämrisk: Var försiktig med händer och fingrar!




Inställningen "Auto kick-up" skyddar motorn vid grundkänning. Detta utgör dock ingen garanti för att en grundkänning inte leder till skador på propellern eller motorn. Särskilt gäller detta för grundkänning på grund av sten eller klippor.


Tiltning av motor



Lossa fixeringen och tilta ned motorn



Fixering av styrenhet  
(om så önskas)



## 7.4 Batterianvändning

### 7.4.1 Allmän information om batteriet

Type	Batteri Travel 503	Batteri Travel 1003
Kapacitet	320 Wh	520 Wh
Bruks-/lagringstemperatur	-20°C till +60°C	
Optimal lagring (för lagring > 3 månader)	Lagertemperatur 5-15°C Laddningsnivå ~50 % vid lagring i ett halvår, laddningsnivå 100% vid lagring i ett år	
Självurladdning vid optimal lagring	3,6 % per månad, 43 % per år	
Laddningstid (nätdel)	9 h	14 h
Laddningstemperatur batteri	0°C till +45°C	

Batterierna till modellerna 503 och 1003 har olika kapacitet. Båda batterierna kan dock användas till båda motorerna. (Om 320 Wh batteri används tillsammans med Travel 1003-motorer minskar effekten till 50 %.)

Litium-mangan-batteriet är relativt oberoende av cyklerna (en cykel = urladdning och återurladdning). Cellerna förlorar ca 20 % av sin kapacitet när 500 gånger batteriets kapacitet har använts (dvs. efter 500 urladdningar till 100 % eller 1 000 urladdningar till 50 % eller 2 000 urladdningar till 25 %). Detta värde gäller emellertid endast under normala förhållanden (med utgångspunkt i en omgivande temperatur på ca 20° C). Batteriet har ingen minneseffekt.

För batteriets livslängd är antalet cykler av mindre betydelse; viktigare är att det inte konstant utsätts för onormal värme. Vid förvaring under en längre tid bör det därför lagras så kallt som möjligt.

Det är ofarligt att använda motorn i varmt klimat eller i höga dagstemeraturer. Efter användning bör batteriet dock placeras i skugga.


Batteriets elektronik gör att batteriet kan laddas även under användning (samtidig laddning och urladdning).

Effektindikeringen visar i detta fall endast den effekt som batteriet har förbrukat. Om laddningsströmmen är större än den ström som förbrukas av motorn visar effektindikeringen 0 W och batteriet laddas. Laddningsindikeringen tar hänsyn till både laddningsströmmen och den ström som förbrukas av motorn.



- Laddningsuttaget ska alltid vara stängt när laddning inte sker. Använd locket som hör till laddningsuttaget.
- Varken batteriet eller laddaren får täckas över medan laddning pågår.

#### 7.4.2 Laddning av batteri via nätdel



Laddningsuttaget till batteriet är märkt med en kontaktssymbol. Anslut nätdelen till laddningsuttaget och ett eluttag för att ladda batteriet.

När laddning pågår blinkar laddningskontrolllampen ("Charging") i batterihöljet. När laddningen är klar lyser lampen konstant. Om du vill få mer information under laddningsprocessen kan du ansluta rorkulpen till batteriet. I detta fall visar rorkultsdisplänen funktionen "Charging" och laddningsnivån i procent.



- Öppna inte batterihöljet. Skydda batteriet mot mekaniska skador. Om batterihöljet är skadat gäller följande:
  - Använd inte batteriet och ladda det inte igen. Det finns risk för brand.
  - Undvik hudkontakt och direkt inandning av gaserna om elektrolyt läcker ut från det skadade batteriet. Om du har kommit i kontakt med elektrolyt som läcker ut från batteriet (t.ex. via huden eller ögonen), spola då grundligt med rent vatten. Uppsök genast läkare.
  - Kontakta Torqeedos servicecentrum för att få information om hur det uttjänta batteriet ska omhändertas.
- Kortslut inte batteriet.
- Ladda alltid batteriet på ett eldfast underlag, under övervakning av en vuxen person.
- Ladda batteriet endast vid omgivande temperaturer på mellan 0°C och +45°C.
- Observera att fr.o.m. 2009 får litiumbatterier med en kapacitet på >100 Wh inte längre medföras som bagage på passagerarflygplan. Batteriet till den här produkten överskrider detta värde och får därför varken medföras som handbagage eller som bagage i lastutrymme på passagerarflygplan.
- Den laddare som medföljer leveransen är inte vattentät. Laddning måste ske i skydd mot vattenstänk.

#### 7.4.3 Laddning av batteri via strömkälla ombord

Om din båt har en växelriktare med spänningsskälla på 100–240 V kan du ansluta den med följande nätdelen till växelriktarens uttag och ladda batteriet.

Från en strömkälla med spänningsskälla på 12 V (båt/bil) kan du ladda batteriet direkt med en kabelanslutning. Använd i detta fall ett kabeltvärsnitt på minst 0,5 mm<sup>2</sup>. Det krävs en DC-kontakt med mått 5,5/2,5 mm.




Om batteriet inte laddas med hjälp av den medföljande nätdelen (eller annan Torqeedo-produkt) är det mycket viktigt att polariteten följs. Om polariteten inte följs uppstår skador på enheten som inte omfattas av garantin.



Om du inte använder en originaldel från Torqeedo för att ladda batteriet via strömkälla ombord måste alltid ett tillräckligt stort kabeltvärsnitt användas (brandrisk).

Vid laddning från en strömkälla med spänning > 12 V måste en växelriktare användas som omvandlar spänningen till 100–240 V.

Omvandlaren måste ha en effekt på > 80 W.



#### 7.4.4 Laddning av batteri via solceller

Batteriet kan laddas direkt med Torqeedo solcellsladdare 45 W (artikel-nr 1130-00).

Om du vill använda en annan solcellsladdare (rekommenderas ej) måste följande specifikationer följas:

Nominell spänning 24 V, max. tomgångsspänning 58 V, max. ström 4 A; specifikation för DC-kontakt och polaritet: se ovan.



Om batteriet laddas med hjälp av en solcellsladdare som inte överensstämmer med specifikationen ovan uppstår skador på enheten som inte omfattas av garantin. Detsamma gäller om polariteten inte följs (se laddningsuttagets polaritet).




- Ladda alltid batteriet på ett eldfast underlag, under övervakning av en vuxen person.
- Om du inte använder den solcellsladdare som Torqeedo rekommenderar måste alltid ett tillräckligt stort kabeltvärsnitt användas – brandrisk!

## 7.5 Specialfunktioner/nödsituationer

Du kan stanna motorn på 3 olika sätt:


1.

För rorkulten till stoppläget.




2.

Ta bort magnetknappen.



3.

Bryt kontakten mellan motorkabeln och batteriet (huvudströmbrytare).





Om ditt litiumbatteri mot förmidan skulle fatta eld är det viktigt att försöka placera det så att minsta möjliga skada uppstår. Det är inte möjligt att släcka en litiumbrand med vatten, däremot kan du kväva den med sand.

## 7.6 Felmeddelanden/felsökning



Indikering	Orsak	Åtgärd
E02	Statorn har för hög temperatur (motorn är överhettad)	Motorn kan köras efter ett kort uppehåll (ca 10 minuter) på låg hastighet igen. Kontakta Torqueedos servicecentrum.
E05	Motorn/propellern är blockerad	Bryt kontakten mellan motorkabeln och batteriet. Åtgärda blockeringen och snurra propellern ett varv för hand. Anslut återigen motorkabeln till batteriet.
E06	Motorns spänning är för låg	Låg batterinivå. Motorn kan ev. köras från stoppläget på låg hastighet igen.
E07	Överlast i motorn	Kör vidare på låg effekt. Kontakta Torqueedos servicecentrum.
E08	Kretskortet har för hög temperatur	Motorn kan köras efter ett kort uppehåll (ca 10 minuter) på låg hastighet igen. Kontakta Torqueedos servicecentrum.
E21	Felaktig kalibrering av rorkulften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gör en ny kalibrering: Tryck på "cal"-knappen i 10 sekunder.</li> <li>• I displayen visas "cal up": För rorkulten till full gas framåt, tryck sedan på "cal"-knappen.</li> <li>• I displayen visas "cal stp": För rorkulten till mittläget (stoppläget), tryck sedan på "cal"-knappen.</li> <li>• I displayen visas "cal dn": För rorkulten till full gas bakåt, tryck sedan på "cal"-knappen.</li> </ul>
E22	Defekt magnet-sensor	Gör en ny kalibrering (se E21).
E23	Felaktigt värdeområde	Gör en ny kalibrering (se E21).
E30	Kommunikationsfel hos motorn	Kontrollera motorkabelns anslutning. Kontrollera att motorkabeln inte är skadad.
E32	Kommunikationsfel hos rorkulften	Kontrollera rorkulterns anslutningar. Kontrollera kabeln.
E33	Allmänt kommunikationsfel	Kontrollera alla anslutningar och kablar. Stäng av motorn och starta den igen.
E41, E42	Felaktig laddningsspänning	Använd en nätdel från Torqueedo. Om felet uppstår trots att du använder en nätdel från Torqueedo: Vänta några sekunder, medan batteriet minskar överladdningen. Om felet kvarstår: Kontakta Torqueedos servicecentrum.
E43	Batteriet är slut	Ladda batteriet. Motorn kan ev. köras från stoppläget på låg hastighet igen.
E45	Överlast i batteriet	Stäng av motorn och starta den igen. Efter detta fel visas inga tillförlitliga uppgifter för batterinivå och räckvidd, förrän batteriet har laddats fullt igen.
E46	Batteriet har fel drifttemperatur	Battericellerna har en drifttemperatur utanför området -20°C och +60°C. Motorn kan köras igen efter att temperaturen har stabiliserats.
E 48	Temperaturfel laddning	Låt batteriet svalna. Laddningen fortsätter när celltemperaturen är mellan 0°C och +45°C .
Andra felkoder	Defekt	Kontakta Torqueedos servicecentrum och meddela felkoden.
Är displayen tom?/ Blinkar det inte medan laddning pågår?	Batteriet laddas inte	Kontakta Torqueedos servicecentrum

## 8. Isärtagning


1.




2.



3.



4.



## 9. Anvisningar om förvaring och skötsel

### 9.1 Allmänna anvisningar om skötsel, underhåll och korrosionsskydd

Efter användning i salt eller bräckt vatten ska motorn spolas av med färskvatten.

Spruta kontaktspray på kontakterna ungefär varannan månad (t.ex. WD40 eller Liquid Evolution Wet Protect Nautic).

På grund av de särskilt utvalda materialen (högkvalitativt aluminium, austenitiskt rostfritt stål) och den elektriska isoleringen genom olika material under vattenytan behövs ingen offeranod för drift i saltvatten.

Ytan på Travel-motorn kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Plastytorna kan behandlas med vinylglans.

Batteriets laddningsuttag ska alltid vara stängt när laddning inte sker. Använd locket som hör till laddningsuttaget.

Efter 6 års drift måste motoraxelns tätningsring bytas ut. Kontakta i detta fall ett auktorisert servicecentrum.



Bryt alltid motorns strömtillförsel vid inspektion och underhåll på motorn, för att undvika att den startar oavsiktligt.


### 9.2 Batteriskötsel

Du förlänger batteriets livslängd om du inte utsätter det för extra varma temperaturer längre än nödvändigt. En låg omgivande temperatur är särskilt viktig vid förvaring under längre tid.

Vid längre förvaring av batteriet ska följande beaktas beträffande laddningsnivån. Vid förvaring under ca ett halvår: 50 % laddningsnivå då förvaringen påbörjas. Vid förvaring under ett helt år: 100% laddningsnivå då förvaringen påbörjas. Vid förvaring under flera år bör batteriet efterladdas en gång per år, för att undvika en djupurladdning av batteriet.

### 9.3 Byte av propeller

Följande anvisningar gäller för både 3-bladspropeller av typen Travel 503 och 2-bladspropeller av typen Travel 1003.



1. Koppla från motorkabeln från batteriet.
2. Lossa och skruva bort den självläsand sexkantmuttern från propellern med hjälp av en hylsnyckel hylsnyckel 17. Håll fast propellern med skyddshandskar (skaderisk).
3. Ta bort propellern och den yttre fjäderbrickan från motoraxeln.
4. Ta bort cylinderstiftet och den inre fjäderbrickan från motoraxeln.
5. Anslut motorkabeln till batteriet och starta motorn. Låt motorn gå långsamt och kontrollera vid axelns tätningsring att axeln snurrar jämnt. Se till att inga lösa klädesplagg, sjalar eller dylikt, eller hår dras in i motoraxeln. Kontakta Torqeedos servicecentrum om axeln eller tätningsringarna har skadats eller går ojämmt.
6. Koppla från motorkabeln från batteriet. Sätt på den nya fjäderbrickan (med den välvda sidan inåt) på motoraxeln och sätt i det nya cylinderstiftet i mitten av motoraxeln.
7. Sätt på propellern på motoraxeln och för den inåt tills cylinderstiftet hamnar i rätt läge i spåret på propellern.
8. Sätt på den yttre brickan (med den välvda sidan utåt) på motoraxeln och dra åt den självläsand sexkantmuttern på propellern för hand. Håll fast propellern med skyddshandskar (skaderisk).

## 10. Garantivillkor

### 10.1 Garantiomfattning

Torqeedo GmbH, Petersbrunner Straße 3a, D-82319 Starnberg, Tyskland, garanterar slutanvändaren av en utombordare från Torqeedo att produkten är fri från material- och tillverkningsfel under nedan angivna tidsperiod. Torqeedo står för kostnaderna för åtgärdande av material- eller tillverkningsfel. Detta gäller dock inte alla extrakostnader och alla övriga ekonomiska nackdelar som uppstår vid ett garantifall (t.ex. kostnader för bogsering, telekommunikation, kost, logi, förlorad användning, tidsförlust osv.).

Garantin upphör att gälla två år efter det datum då produkten överlämnats till slutanvändaren. Den tvååriga garantin gäller inte för produkter som – även tillfälligt – används för yrkes- eller tjänsteändamål. För dessa gäller lagstadgad garanti. Garantianspråket förfaller sex månader efter att felet har upptäckts.

Torqeedo avgör om defekta delar ska repareras eller bytas ut. Distributörer och återförsäljare som utför reparationsarbete på Torqeedo-motorer har ingen fullmakt att avge rättsligt bindande utlåtanden för Torqeedosräkning.

Garantin gäller inte förslitningsdelar och rutinunderhåll.

Torqeedo har rätt att ogilla garantianspråk om

- garantianspråket inte lämnats in korrekt (särskilt när otillräcklig kontakt tagits före insändande av reklamerad vara, när det inte föreligger en fullständigt ifylld garantisedel samt köpebevis, jfr. Garantiprocess),
- när produkten behandlats på sätt som strider mot föreskrifterna,
- säkerhets-, användnings- och skötselanvisningarna i användarhandboken inte följs,
- produkten på något sätt byggs om, ändrats eller utrustats med delar eller tillbehör som inte tillhör den utrustning som Torqeedo uttryckligen tillåter resp. rekommenderar,
- tidigare underhåll eller reparationer utförts av företag som inte är auktoriserade av Torqeedo eller om icke-originalreservdelar har använts, förutsatt att slutanvändaren inte kan påvisa att det sakförhållande som ligger till grund för ogillandet av garantianspråket inte har bidragit till att felet uppstått.

Utöver anspråk på grundval av denna garanti har slutanvändaren även rättsliga garantianspråk på grundval av sitt köpekontrakt med respektive återförsäljare. Dessa begränsas inte av denna garanti.

## 10.2 GarantiproCESS

Nedan beskrivna garantiproCESS måste följas för att garantianspråken ska kunna beviljas.

Innan reklamerade produkter får skickas till Torqeedo måste detta avtalas med Torqeedos servicecentrum. Kontakt kan tas per telefon, e-post eller post. Kontaktadresser finns på baksidan av denna användarhandbok. **Vi ber om förståelse för att vi inte kan behandla försändelser som ej har avtalats och därfor inte tar emot dem.**

För ett smidigt tillvägagångssätt i garantifall ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- I samband med att du tar kontakt med vårt servicecentrum innan du skickar en produkt tilldelas du ett RMA-nummer. **Vi ber dig notera detta RMA-Nummer väl synligt på utsidan av förpackningen.**
- **Bifoga en ifyllt garantisedel när du skickar produkten.** Garantisedelsblanketten medföljer denna användarhandbok. Garantisedeln måste bl.a. innehålla kontaktuppgifter, uppgifter om den reklamerade produkten, serienummer och en kort problembeskrivning.
- **Bifoga även köpebeviset (kassavitto, faktura eller kvitto).** Köpebeviset måste särskilt styrka köp och inköpsdatum.

Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen från Torqeedo ifall motorn senare behöver skickas in på service. Om originalförpackningen inte längre finns kvar ska produkten förpackas på sådant sätt att inga transportskador uppstår, eftersom dessa inte omfattas av garantin. Vi svarar gärna på frågor om garantiproCESSen. Kontaktuppgifter finns på baksidan av användarhandboken.

## 11. Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Beskrivning
1144-00	Reservbatteri 320 Wh för Travel 503	Li-jon-högeffektsbatteri med integrerad GPS, 320 Wh, 29,6 V, 11 Ah
1145-00	Reservbatteri 520 Wh för Travel 503/1003	Li-jon-högeffektsbatteri med integrerad GPS, 520 Wh, 29,6 V, 18 Ah
1127-00	Laddare till reservbatteri Travel 503/1003	Laddare på 40 W (12 V, 3,3 A) för laddning av batterier till Travel 503/1003 via nätslutning 100–240 V/50–60 Hz
1130-00	Solcellsladdare 45 W	Mycket effektiv, rullbar solcellsmodul för Travel-modellerna 503 och 1003 samt andra 24 V-system
1901-00	Reservpropeller v8/p350	Reservpropeller för Travel 1003
1917-00	Reservpropeller v9/p790	Som artikel 1901-00, men med mättan 11,5" x 8,1"
1918-00	Fjärrgasreglage	Fjärrgasreglage med informationsdisplay (samma funktion som rorkult) med 5 m och 1,5 m anslutningskabel
1919-00	Långt rorkultshandtag	Längre rorkultshandtag, 60 cm
1920-00	Motorkabelförlängning till Travel och Ultralight, 2 m	Kabelförlängningen gör det möjligt med större avstånd mellan batteri och motor
1921-00	Kabelförlängning till fjärrgasreglage, 1,5 m	Kabelförlängningen gör det möjligt med större avstånd mellan gasreglage/rorkult och motor
1922-00	Kabelförlängning till fjärrgasreglage, 5 m	Kabelförlängningen gör det möjligt med större avstånd mellan gasreglage/rorkult och motor

## 12. Urdrifttagning av produkten/avfallshantering

Torqueedo Travel-motorerna är tillverkade i enlighet med direktiv 2002/96/EG. I detta direktiv regleras avfallshanteringen av elektriska eller elektroniska produkter för ett hållbart miljöskydd. Du kan lämna in motorn på en avfallsstation i enlighet med lokala föreskrifter. Där omhäンドertas den på korrekt sätt.



Använd inte ett batteri som enligt datummärkningen är för gammalt, utan att först låta ett av Torqueedos servicecentrum göra en inspektion.

**torqeedo**  
STARNBERG.GERMANY

# 1. Sisältö

1. Sisältö .....	29
2. Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelyohjeita .....	30
3. Johdanto .....	32
4. Lakisääteiset tiedot .....	32
4.1 Tunnistetiedot ja tekniset tiedot .....	32
4.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	34
5. Varusteet ja hallintalaitteet .....	34
5.1 Toimituksen laajuus .....	34
5.2 Moottorin komponentit ja hallintalaitteet .....	35
6. Käyttöönotto .....	36
7. Käyttö .....	38
7.1 Ajokäyttö .....	38
7.2 Monitoiminäyttö ja merkkiäni .....	38
7.3 Moottorin kään tö ja ohjauksen kiinnittäminen .....	40
7.4 Akun käyttö .....	41
7.4.1 Akkua koskevia yleisiä ohjeita .....	41
7.4.2 Akun lataus verkkolaitteella .....	42
7.4.3 Akun lataus virtaverkosta .....	43
7.4.4 Akun lataus aurinkovoimalla .....	44
7.5 Epätavalliset toiminnot/hätätilanteet .....	45
7.6 Virheilmoitukset/vianhaku .....	46
8. Irratos .....	47
9. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita .....	48
9.1 Yleiset hoito-ohjeet, huolto ja korroosionesto .....	48
9.2 Akun hoito .....	48
9.3 Potkurin vaihto .....	49
10. Takuuehdot .....	50
10.1 Takuun laajuus .....	50
10.2 Takuukäytännöt .....	51
11. Lisävarusteet .....	52
12. Tuotteen poistaminen käytöstä / hävittäminen .....	53
13. Torqeedo Service Center .....	56

## 2. Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelyohjeita

### VAARA



Tämä symboli varoittaa käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantumisvaarasta.

Torqeedo-moottorit on suunniteltu siten, että ne toimivat turvallisesti ja luotettavasti, kun niitä käytetään käyttöohjeen mukaisesti. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat moottorin käyttöön. Jos ohjeita ei noudata, seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja ja henkilövahinkoja. Torqeedo ei vastaa vahingoista, jos niiden syynä on tämän käyttöohjeen kanssa ristiriidassa oleva toiminta.

Nämä takaat moottorin turvallisen käytön:

- Tarkista ulkolaitamoottorin kunto ja toiminta ennen jokaista venematkaa.
- Ota huomioon, että GPS-järjestelmään perustuva toimintamatkan laskenta olettaa virtaus- ja tuulilosuhteiden pysyvän muuttumattomina. Ajosuunnan sekä virtauksen ja tuulen suunnan muutokset voivat vaikuttaa oleellisesti näytön ilmoittamaan jäljellä olevan toimintaetäisyyden.
  - Ota aina mukaan mela.
  - Jos ajat moottoria täydellä kaasulla ympäristön lämpötilan ollessa korkea, ota huomioon, että moottori alentaa nopeutta automaatisesti, jotta vältetään akun ylikuumeneminen. Tästä ilmoittaa näytössä vilkkuva lämpömittarin kuva (ylikuumenemissuoja).
- Tutustu moottorin kaikkiin hallintalaitteisiin. Sinun täytyy tarvittaessa pystyä pysäytämään moottori nopeasti.
- Jätä moottorin käsittely sellaisten aikuisten henkilöiden tehtäväksi, jotka ovat saaneet opastusta moottorin käyttöön.
- Noudata veneen valmistajan antamia ohjeita siitä, millaisia moottoreita veneessä on lupa käyttää. Älä ylitä ilmoitettuja tehorajoja.
- Pysäytä moottori välittömästi, jos joku putoaa veneestä.
- Älä käytä moottoria, jos veneen lähellä vedessä on henkilötä.
- Älä avaa akun koteloa. Suojaa akku mekaanisilta vaurioilta. Jos akun kotelo vahingoittuu:
  - Älä käytä akkua enää äläkä lataa sitä. Palovaara.
  - Jos vaurioituneesta akusta pääsee ulos elektrolyyttiä, vältä ihokosketusta. Jos olet joutunut kosketuksiin akusta tulevan elektrolyytin kanssa (sitä on päässyt esim. iholle tai silmiin), huuhtele kyseiset kohdat perusteellisesti puhtaalla vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon.
  - Ota yhteys Torqeedo-huoltoliikkeeseen, josta saat ohjeita viallisen akun hävitykseen.
- Lataa akku aina tulenkestävällä alustalla aikuisen henkilön valvonnassa.
- Lataa akku vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C... 45°C.
- Ota huomioon, että litiumakkuja, joiden kapasiteetti on >100 Wh, ei ole vuodesta 2009 alkaen enää saanut kuljettaa matkustajalentokoneissa matkatavarana. Tämän tuotteen

mukana toimitettu akku ylittää tämän rajan, joten sitä ei saa kuljettaa matkustajalentokoneissa käsimatkavarana eikä ruumaan vietävänä matkatavarana.

- Travel-moottorin akku on määritelty vaaralliseksi aineeksi, joka kuuluu UN-luokkaan 9. Jos se annetaan kuljetusliikkeiden kuljetettavaksi, se on pakattava alkuperäiseen pakkaukseen. Tämä sääntö ei koske yksityistä kuljetusta. Yksityisen kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei akun kotelo vahingoitu.
- Noudata näiden valittujen ohjeiden lisäksi myös koko käyttöohjetta.

## HUOMIO



Tämä symboli varoittaa ulkolaitamoottoriin kohdistuvasta tai sen aiheuttamasta vahingoittumisvaarasta.

Seuraavassa annetaan tärkeitä ohjeita Torqeedo Travel-moottorien käsitteilyä varten. Noudata näiden ohjeiden lisäksi myös koko käyttöohjetta, jotta vältät moottorin vaurioitumista.

- Käytä moottoria vain, kun potkuri on veden alla. Jos moottoria käytetään muualla kuin vedessä, moottorin ja vahideakselin väliset akselin tiivisterenkäät vahingoittuvat ja moottori saattaa ylikuumentua.
- Travel 503/1003 -mallit on suojattu kotelointiluokan IP67 mukaisesti lialta ja vedeltä (1 tunti veden alla 1 metrin syvyydessä).
- Käytön jälkeen moottori on aina nostettava pois vedestä. Tähän voidaan käyttää kääntilaitetta.
- Jos moottoria on käytetty suola- tai murtovedessä, kaikki komponentit tulisi huuhdella puhtaalla vedellä.
- Käytä kahden kuukauden välein kaikkien elektronisten kontaktien hoitoon kontaktisprayta.
- Latausliitännä on pidettävä aina suljettuna, kun latausprosessi ei ole käynnissä. Käytä tähän liitännässä olevaa kantta.
- Akku kestää kauemmin, jos sitä ei altisteta suoralle auringonpaisteelle pitempään kuin on välttämätöntä.
- Noudata seuraavia sääntöjä akun pitempiaikaisen varastoinnin aikana. Noin puolen vuoden varastointiaika: lataustila varastoinnin alussa 50 %. Koko vuoden varastointiaika: lataustila varastoinnin alussa 100 %. Monivuotisen varastoinnin aikana akku on ladattava kerran vuodessa, jotta välttetään sen syväpurkautumista.
- Jos moottorissa ilmenee toimintahäiriötä, näyttöön ilmestyy virhekoodi. Kun virhe on korjattu, moottoria voidaan jälleen ajaa STOP-asennosta. Joidenkin virhekoodien yhteydessä moottori on kytkettävä pois päältä peräsinvivussa olevalla ON/OFF-katkaisimella. Kuvaukset ja yksityiskohtaiset tiedot löydät tämän käyttöohjeen luvusta "Virheilmoitukset/vianhaku".
- Jos venettä kuljetetaan muulla voimalla (hinaamalla, purjeilla, toisella moottorilla), potkuri on nostettava vedestä, jotta elektroniikkajärjestelmä ei vahingoitu.

### 3. Johdanto

Arvoisa asiakas,

olemme iloisia, että hankitte yhtiömme suunnitteleman moottorin. Torqeedo Travel -ulkolaitamoottori vastaa moottorin, akun ja potkurin tekniikan suhteen nykyistä teknistä kehitystasoa. Se on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti ja suunnittelussa on otettu huomioon käytön mukavuus, käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus. Se on tarkastettu perusteellisesti ennen tehtaalta lähtöä.

Lue tämä käyttöohje tarkkaan läpi ennen moottorin käyttöä, jotta voit käsittellä sitä asianmukaisesti ja siitä on iloa pitkään.



Toivotamme tämän tuotteen kanssa paljon iloa vesillä.

Torqueedo Team

### 4. Lakisääteiset tiedot

#### 4.1 Tunnistetiedot ja tekniset tiedot

Typpikilpi ja täydellinen tuotenumike löytyvät kuvaassa näkyvistä kohdista.



## Symbolien selitys ja kuvaus



Magneettikenttä



Lue käyttöohje huolellisesti.



Pidä loitolla sydämentahdistimista ja muista implantaateista – väh. 50 cm.



Akun tarkastus- tai hävitysajankohta



Pidä loitolla magneettikorteista (esim. luotokorteista) ja muista magneettisesti herkistä tietovälineistä – väh. 50 cm

## Tekniset tiedot

Typpinimike	Travel 503 S	Travel 503 L	Travel 1003 S	Travel 1003 L
Maks. tuloteho (wattia)	500	500	1.000	1.000
Maks. kuljetusteho (wattia)	220	220	480	480
Maks. hyötyaste (%)	44	44	48	48
Verrattavissa oleva bensiinikäytöinen ulkolaitamoottori (kuljetusteho)	1,5 hv	1,5 hv	3 hv	3 hv
Käyttötarkoitukseen mukainen käytö veneissä, joiden kokonaispaino on enint. (tonnia)	0,8	0,8	1,5	1,5
Integroitu akku	320 Wh Li-Ion	320 Wh Li-Ion	520 Wh Li-Ion	520 Wh Li-Ion
Nimellisjännite (volttia)	29,6	29,6	29,6	29,6
Latauksen loppujännite (volttia)	33,6	33,6	33,6	33,6
Latauksen purkamisen loppujännite (volttia)	24,0	24,0	24,0	24,0
Akun käyttö-/varastointi-lämpötila	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C	-20°C – +60°C
Akun latauslämpötila	0°C – +45°C	0°C – +45°C	0°C – +45°C	0°C – +45°C
Kokonaispaino	12,7 kg	13,3 kg	13,4 kg	14,0 kg
Rikiputken pituus	59 cm / 23 tuumaa	71 cm / 28 tuumaa	59 cm / 23 tuumaa	71 cm / 28 tuumaa
Mitat (P x L x K)	83,0 x 23,2 x 103,5 cm	83,0 x 23,2 x 115,5 cm	83,0 x 23,2 x 103,5 cm	83,0 x 23,2 x 115,5 cm
Vakiopotkuri (v = nopeus km/h @ p = teho wattineina)	v8/p350	v8/p350	v9/p790	v9/p790
Maks. potkurin kierrosluku (1/min)	700	700	1.200	1.200
Trimmausasteet	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°	0°, 7°, 14°, 21°
Kotelointiluokka IP67 (suojaus kestää vedessä enint. 1 tunnin ajan enint. 1 metrin syvyydessä)	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

## 4.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-konjadiktiivin 2006/42/EY, liitteen II A mukaan

Me,

Torqeedo GmbH  
Petersbrunner Str. 3a  
82319 Starnberg

vakuutamme täten, että alla mainitut ulkolaitamoottorit

Tuotesarja: Torqeedo Travel

Tuotevaihtoehdot: 503L, 503S, 1003L ja 1003S

vastaavat toimitushetkellä suunnittelultaan ja rakenteeltaan seuraavien EY-direktiivien perusluonteisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.

Konjadiktiivi 2006/42/EY

EMC-direktiivi 2004/108/EY

Urheiluvenedirektiivi 94/25/EY

Sovelletut yhdenmukaisitetut standardit:


- DIN EN ISO 12100-1:2004  
Koneturvallisuus - Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet - osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät
- DIN EN ISO 12100-2:2004  
Koneturvallisuus - Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet - osa 2: Tekniset periaatteet
- DIN EN 55012-1:2010-04 (VDE 0879-1)  
Ajoneuvot, veneet ja polttoomoottorikäyttöiset laitteet – Radiohäiriöt
- DIN EN 61000-6-1:2010-10 (VDE 0839-6-1)  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – osa 6-1: Yleiset standardit – Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

Teknisten asiakirjojen kokoamiseen valtuuttettu henkilö:

Dieter A. Wiedersatz, laadunhallintajohtaja

Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu saksan kielellä

Starnberg helmikuussa 2011



Dr. Christoph Ballin

Toimitusjohtaja

Managing Director


## 5. Varusteet ja hallintalaitteet

### 5.1 Toimituksen sisältö

Torqeedo Travel -moottorin toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • Moottori                         | • Lukitustappi (ohjauksen kiinnitykseen)                 |
| • Akku                             | • Salpa (akun kiinnitykseen)                             |
| • Peräsinvipu                      | • Verkkolaite, sis. Euro-verkkojohdon ja US-verkkojohdon |
| • Magneetti, jossa ON/OFF-toiminto | • Käyttöohje   |
| • Pakaus                           | • Takuukortti  |

## 5.2 Moottorin komponentit ja hallintalaitteet




## 6. Käyttöönotto




- Kun asennat ulkolaitamoottoria, varmista sen tukeva asento.
- Asenna ulkolaitamoottori aina ilman akkua ja peräsinvipua. Kiinnitä ne vasta asennuksen jälkeen (ks. kuva 4 ja 5).
- Huomio, litistymisvaara: Varo, ettet loukkaa käsiä ja sormia!


1.




2.



3.





4.



Asenna ilman voimankäytöä!  
1. yksinkertainen lukitus pidikkeeseen  
2. vie kevyesti vaakasuoraan asentoon



**5.**



Asenna ilman voimankäyttöä!

1. anna liukua pidikkeeseen
2. vie hitaasti vaakasuoraan asentoon

**6.**




- Ennen ensimmäistä käytökertaa tai useamman kuukauden varastoinnin jälkeen akku tulisi ladata 100-prosenttisesti täyteen, jotta akun lataustilan näyttö tulee kalibroitua (99 %:n lataus ei riitää kalibrointiin).
- Pidä huoli siitä, että johdot eivät jää puristuksiin eivätkä vahingoitu.
- Pidä huoli siitä, että asetat pistokkeiden lukkomutterit suoraan eikä kierre vahingoitu mutteria kiristettäessä.

## 7. Käyttö

### 7.1 Ajokäyttö


Moottorin käynnistystä varten se ensin kytetään päälle, magneetti asetetaan paikoilleen ja peräsinvivun kahva käännetään STOP-asennosta haluttuun suuntaan.



- Magneetti voi vaikuttaa sydämentahdistimien toimintaan. Pidä magneetti loitolla sydämentahdistimista (vähintään 50 cm). Magneetti voi vaikuttaa elektronisiin ja magneettisiin instrumentteihin (esim. kompassi). Tarkista vaikutus veneen instrumentteihin ennen ajon aloittamista.
- Älä liimaata tai sidota magneettia peräsinvipuun.
- Kiinnitä magneetin naru tukevasti ranteeseesi tai pelastusliiveihisi.
- Tarkista magneetin toiminta ennen jokaista venematkaa.



Magneetti voi tuhota magneettisten tietovälineiden (erityisesti luotto-korttien, pankkikorttien jne.) tiedot. Pidä magneetti loitolla luottokortteista ja muista magneettisista tietovälineistä.



### 7.2 Monitoiminäyttö ja merkkiäni

Peräsinvivussa on **integroitu näyttö / ajotietokone** ja kolme painiketta. Jos painat ON/OFF-painiketta 1 sekunnin ajan, moottori käynnistyy. Kun painat painiketta uudelleen 3 sekuntia, moottori sammuu. Voit sammuttaa moottorin jokaisessa käyttötilassa. Moottori sammuu automaattisesti, jos ei ole tehty mitään toimenpiteitä tuntiin. Se voidaan käynnistää jälleen painamalla painiketta uudelleen.

"Setup"-painikkeella voidaan muuttaa näytön yksiköitä.

Pääset valikkoon painamalla "setup"-painiketta. Ensin voit valita kaikki yksiköt, joilla näytään jäljellä oleva toimintamatka. Valitse kilometrit, mailit, merimailit tai tunnit painamalla kesimmäistä "cal"-painiketta. Vahvista valinta painamalla uudelleen "setup"-painiketta.

Tämän jälkeen näkyviin tulee nopeusnäytön asetus. Voit valita yksiköksi kilometrit tunnissa, mailit tunnissa tai solmut. Valinta tapahtuu jälleen painamalla "cal"-painiketta. Vahvista valinta ja siirry seuraavaan näyttökenttään painamalla uudelleen "setup"-painiketta.

Lopuksi valitaan akun lataustilan näyttötapa. Voit valita akun lataustilan näytön prosentteina tai jännitteenvoltteinä. Valitse haluamasi näyttötapa jälleen "cal"-painikkeella. Vahvista valinta ja poistu setup-valikosta painamalla "setup"-painiketta.

Keskimmäisen painikkeen teksti "cal" tarkoittaa kalibrointia ("calibration"). Jos näyttöön tulee vastaava virheilmoitus, voit kalibroida peräsinvivun uudelleen tällä painikkeella. Tarkempia tietoja löydät luvusta "Virheilmoitukset/vianhaku".

#### Näyttöesimerkki normaalissa käytössä:



Akun lataustila prosentteina

Jäljellä oleva toimintamatka tämänhetkisellä nopeudella

Nopeus maanpintaan nähdyn

Tämänhetkinen tehonkulutus watteina

#### Muut näytöt:

**Drive slowly:** Ilmestyy, kun akun kapasiteetti on < 30%.

**Charging:** Näkyy latauksen aikana.

 Akkuun integroituna GPS-moduuli etsii satelliittisignaaleita nopeuden määrittystä varten. Kun GPS-signaalia ei vastaanoteta, näytön toisessa kentässä näkyy aina jäljellä oleva käyttöaika tämänhetkisellä nopeudella (aikatieto) sekä kellosymboli. Jos jäljellä oleva käyttöaika on yli 10 tuntia, se näkyy kokonaisina tunteina. Jos se



on pienempi, näytetään tunnit ja minuutit. GPS-moduuli lopettaa haun, jos viiden minuutin kuluessa ei ole löytynyt signaalia. Voit aktivoida haun uudelleen kytkemällä moottorin pois päältä ja uudelleen päälle peräsinvivun ON/OFF-painikkeella.

 **Stop** Tämä symboli tulee näkyviin, kun peräsinvipu on asetettava keskiasentoon (STOP-asentoon). Tämä on tarpeen ennen likkeellälähtöä.

 Ilmestyy moottorin ylilämpötilan yhteydessä. Moottori säätää tehon tällöin automatisesti pienemmäksi.


**Error:** Virhetapauksissa näytön alimpaan kenttään ilmestyy virhesymboli ("Error") ja virhekoodi. Koodi ilmaisee virheen aiheuttavan komponentin sekä esiintyneen virheen. Tarkempia tietoja virhekoodeista löydät luvusta "Virheilmoitukset/vianhaku".

Kun lataustila laskee alle 30 %:iin, kuuluu 3 kertaa äänimerkki. Äänimerkki toistuu, kun lataustila laskee alle 20 %:n ja 10 %:n. Jos lataustila on päällekytkennän yhteydessä alle 30 %, merkkiäni kuuluu myös tällöin.



Akun lataustila on pidettävä aina silmällä matkan aikana.

### 7.3 Moottorin käント ja ohjauksen kiinnittäminen



Lukitusvivun "Tilt/Auto kick-up"-asennossa (vipu ylhäällä) moottori pääsee käänymään ylös, jos se osuu pohjaan. Tässä asennossa ei voida ajaa täydellä kaasulla taaksepäin eikä pysäyttää.

Lukitusasennossa "Lock" (vipu alhaalla) automaattinen ylöskäännyminen ei toimi. Tällöin voidaan ajaa täydellä kaasulla taaksepäin.




- Kun lukitusvipu on "Tilt/Auto kick-up" -asennossa, pysäytäminen ja peruuttaminen ei ole mahdollista. Jos pysäytäminen tai peruuttaminen saattaa olla tarpeen, aseta lukitusvipu asentoon "Lock".
- Varmista tukeva asento moottoria käänträessäsi.
- Varo moottoria käänträessäsi: rikkiputken pää voi heilahtaa.
- **Huomio, litistymisvaara: Varo, ettei loukkaa käsia ja sormia!**




"Auto kick-up" -asento suojaa moottoria sen osuessa pohjaan. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että pohjakosketus ei aiheuta vaurioita potkuiriin tai jopa moottoriin. Tämä koskee varsinkin pohjakosketusta kiveen tai kallioon.


Moottorin käント ylös



Lukituksen avaus ja moottorin  
käント alas



Ohjauksen kiinnitys  
(mikäli halutaan)



## 7.4 Akun käyttö

### 7.4.1 Akkua koskevia yleisiä ohjeita

Typpinimike	Akku Travel 503	Akku Travel 1003
Kapasiteetti	320 Wh	520 Wh
Käyttö-/varastointilämpötila	-20°C ... +60°C	
Optimaalinen varastointi (varastoinnin kesto >3 kk)	Varastointilämpötila 5...15°C Lataustila ~50 % ½ vuoden varastoinnissa Lataustila 100 % 1 vuoden varastoinnissa	
Purkautumisnopeus optimaalisessa varastoinnissa	3,6 % kuukaudessa, 43 % vuodessa	
Latausaika (verkkolaite)	9 tuntia	14 tuntia
Akun latauslämpötila	0°C ... +45°C	

Mallien 503 ja 1003 akujen kapasiteetti poikkeaa toisistaan. Molempia moottoreita voidaan silti käyttää molemmilla akuilla. (Travel 1003 -moottorien teho laskee 50 %:iin, jos käytetään 320 Wh:n akkuja.)

Litium-mangaaniakku kestää hyvin latausjaksoja (yksi latausjakso = purkautuminen ja uusi lataus). Kennot menettävät n. 20 % kapasiteetistaan, kun niiden kapasiteetti on käytetty n. 500 kertaa (eli esim. 500 kertaa 100 %:n purkautuminen tai 1.000 kertaa 50 %:n purkautuminen tai 2.000 kertaa 25 %:n purkautuminen). Tämä kestoikää koskeva tieto on voimassa vain normaalissa olosuhteissa (erityisesti ottaen huomioon n. 20° C:een ympäristölämpötilan). Akussa ei esiinny ns. muisti-ilmiötä.

Akun kestoikää vaikuttaa latausjaksojen lukumäärää enemmän se, että se ei ole jatkuvasti altistuneena liialliselle kuumuudelle. Sen vuoksi se tulisi pitempiaikaisen varastoinnin aikana olla mahdollisuksien mukaan viljässä tilassa.

Moottorin käyttö kuumassa ilmastossa ja kuumina päivinä ei ole kriittistä. Käytön jälkeen akku tulisi kuitenkin ottaa pois auringosta.

Akun elektroniikka sallii sen latauksen myös käytön aikana (samanaikainen lataus ja purkautuminen).

Tällöin tehon näyttö ilmaisee vain akusta otetun tehon. Jos latausvirta on suurempi kuin moottorista otettava virta, tehon näyttö on 0 W ja akku ladataan. Lataustilan näyttö huomioi sekä latausvirran että moottorista otetun virran.



- Latausliitäntä on pidettävä aina suljettuna, kun latausprosessi ei ole käynnissä. Käytä tähän oheista suojusta.
- Älä peitä akkuja tai latauslaitetta latauksen aikana.

#### 7.4.2 Akun lataus verkkolaitteella



Akun latausliitäntä on merkitty pistokkeella. Latausta varten verkkolaite liitetään pistorasiaan ja latausliitäntään.

Akkukotelossa oleva latauksen merkkivalo ("Charging") vilkkuu latauksen aikana. Kun lataus on päättynyt, valo palaa jatkuvasti. Tarkempia tietoja saat, kun liität latauksen aikana peräsinvivun akkuun. Tällöin peräsinvivun näyttö ilmaisee toiminnon "Charging" sekä lataustilan prosentteina.



- Älä avaa akun koteloa. Suojaa akku mekaanisilta vaurioilta. Jos akun kotelo vahingoittuu:
  - Älä käytä akkua enää äläkä lataa sitä. Palovaara.
  - Jos vaurioituneesta akusta pääsee ulos elektrolyyttiä, välä ihokoske-tusta ja kaasun hengittämistä. Jos olet joutunut kosketuksiin akusta tulevan elektrolyytin kanssa (sitä on päässyt esim. iholle tai silmiin), huuhtele kyseiset kohdat perusteellisesti puhtaalla vedellä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
  - Ota yhteys Torqeedo Service Center -palveluun, josta saat ohjeita vial-lisen akun hävitykseen.
- Varo, ettei akkuun synny oikosulkua.
- Lataa akku aina tulenkestäväällä alustalla aikuisen henkilön valvonnassa.
- Lataa akku vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C... 45°C.
- Ota huomioon, että litiumakkuja, joiden kapasiteetti on >100 Wh, ei ole vuodesta 2009 alkaen enää saanut kuljettaa matkustajalentokoneissa matkatavarana. Tämän tuotteen mukana toimitettu akku ylittää tämän rajan, joten sitä ei saa kuljettaa matkustajalentokoneissa käsimatkata-varana eikä ruumaan vietäväänä matkatavarana.
- Toimitukseen sisältyvä latauslaite ei ole vesitiivis. Lataus on suori-tettava roiskevedeltä suojaattuna.

#### 7.4.3 Akun lataus virtaverkosta

Jos veneessä on muuntaja, joka toimittaa 100-240 V:n jännitteen, voit kytkeä toimitukseen kuuluvan verkkolaitteen muuntajan pistorasiaan ja ladata akun.

Akku voidaan ladata suoraan kaapeliyhteydellä (veneen/auton) 12 V:n virtaverkosta. Käytä tähän vähintään 0,5 mm<sup>2</sup>:n johtoläpimittaa. Vaadittavan onton pistokkeen mitat ovat 5,5/2,5 mm.




Jos akkua ei ladata sen mukana toimitetulla verkkolaitteella (tai muuilla Torqeedo-tuotteella), on ehdottomasti varmistettava, että navat kytetään oikein. Jos tästä ei noudata, laitteeseen aiheutuu vaurioita, joita takuu ei korvaa.



Jos käytät akun lataukseen muita kuin alkuperäisiä Torqueedo-tuotteita, varmista, että niiden johtoläpimitta on riittävä (palovaara).

Jos lataukseen käytetään virtaverkkoa, jonka jännite on > 12 V, on ehdottomasti käytettävä muuntajaa, joka muuntaa jännitteen 100-240 V:iin. Muuntajan tehon on oltava > 80 wattia.



#### 7.4.4 Akun lataus aurinkovoimalla

Akku voidaan ladata suoraan Torqueedo 45 W aurinkolaturilla (tuotenumero 1130-00).

Jos käytät muuta aurinkolaturia (ei suositeltavaa), on noudatettava seuraavia spesifikaatioita:

Nimellisjännite 24 V, maksimaalinen joutokäyntijännite 58 V, maksimivirta 4 A; onton pistokkeen ja napojen suunnan spesifikaatio: ks. yllä



Jos akun lataukseen käytetään muunlaista kuin mainittujen spesifikaatioiden mukaista aurinkolaturia, laitteelle aiheutuu vaurioita, joita takuu ei korvaa. Sama koskee myös sitä, jos napojen oikeaa kytkennejärjestystä ei noudateta. (ks. latausliitäntöjen napojen kytkenntä)




- Lataa akku aina tulenkestävällä alustalla aikuisen henkilön valvonnassa.
- Jos käytät muuta kuin Torqueedon suosittelemaa aurinkolaturia, varmista, että niiden johtoläpimitta on riittävä – palovaara!

## 7.5 Epätavalliset toiminnot/hätätilanteet

Moottori voidaan pysäyttää 3 eri tavalla:

1. Asettamalla peräsinvipu STOP-asentoon
2. Vetämällä magneetti irti
3. Irrottamalla moottorijohto akusta (pääkytkin)





Mikäli syntyy sellainen epätodennäköinen tilanne, että litiumakku sytyy palamaan, yritä viedä se asentoon, jossa se aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa. Vedellä ei voida sammuttaa litumpaloa – tukahduta palo hiekalla, mikäli mahdollista.

## 7.6 Virheilmoitukset/vianhaku



Näyttö	Syy	Toimenpiteet
E02	Staattorin ylilämpötila (moottori on ylikuumentunut)	Odota hetki (n. 10 minuuttia), minkä jälkeen voit käyttää moottoria jälleen hitaasti. Ota yhteys Torqeedo-huoltoon.
E05	Moottori/potkuri jumissa	Irrota moottorijohto akusta. Korjaa jumiutumisen syy ja kierrä potkuria käsin kierroksen verran eteenpäin. Kiinnitä moottorijohto takaisin paikalleen.
E06	Moottorin jännite liian alhainen	Akun lataustila heikko. Moottoria voidaan tarv. jälleen ajaa hitaasti STOP-asennosta.
E07	Moottorin ylivirta	Aja eteenpäin pienellä teholla. Ota yhteys Torqeedo-huoltoon.
E08	Piirilevyn ylilämpötila	Odota hetki (n. 10 minuuttia), minkä jälkeen voit käyttää moottoria jälleen hitaasti. Ota yhteys Torqeedo-huoltoon.
E21	Peräsinvivun kalibrointi virheellinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suorita uusi kalibrointi: Paina 10 sekunnin ajan "cal"-painiketta.</li> <li>• Näytöön ilmestyy "cal up": Aseta peräsinvipu täydelle kaasulle eteenpäin ja paina sitten "cal"-painiketta.</li> <li>• Näytöön ilmestyy "cal stp": Aseta peräsinvipu keskiasentoon (STOP) ja paina sitten "cal"-painiketta.</li> <li>• Näytöön ilmestyy "cal dn": Aseta peräsinvipu täydelle kaasulle taaksepäin ja paina sitten "cal"-painiketta.</li> </ul>
E22	Magneettianturi viallinen	Suorita uusi kalibrointi (ks. E21).
E23	Vääärä arvoalue	Suorita uusi kalibrointi (ks. E21).
E30	Moottorin kommunikaatio-virhe	Tarkista moottorijohdon pistoliitin. Tarkista, onko moottorijohdossa vaurioita.
E32	Peräsinvivun kommunikaatio-virhe	Tarkista peräsinvivun pistoliittimet. Tarkista johto.
E33	Yleinen kommunikaatio-virhe	Tarkista pistoliittimet ja johdot. Sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen.
E41, E42	Vääärä latausjännite	Käytä Torqeedo-verkkolaitetta. Jos virhe esiintyy myös Torqeedo-verkkolaitteen yhteydessä, odota joitakin tunteja. Akku purkaa ylijännitteen sisäisesti. Jos virhe ei tämän jälkeenkään poistu, ota yhteys Torqeedo-huoltoon.
E43	Akku tyhjä	Lataa akku. Moottoria voidaan jälleen ajaa hitaasti STOP-asennosta.
E45	Akun ylivirta	Sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen. Akun lataustilan näyttö ja toimintamatkan näyttö eivät näy tämän virheen ilmaannuttua oikeita tietoja, ennen kuin akku ladataan seuraavan kerran täyteen.
E46	Akun käyttölämpötilavirhe	Akkujennojen lämpötila on käyttölämpötilan -20°C ... +60°C ulkopuolella. Kun lämpötila on saatu sallitulle tasolle, moottorilla ajoa voidaan jatkaa.
E 48	Latauksen lämpötilavirhe	Anna akun jäähtyä. Lataus jatkuu, kun kennon lämpötila on 0°C...+45°C.
Muut virhekoodit	Vika	Ota yhteys Torqeedo-huoltoon ja ilmoita virhekoodi.
Ei näyttöä / ei vilkkumista latauksen aikana	Akku ei lataudu	Ota yhteys Torqeedo-huoltoon.

## 8. Irrotus


1.




2.



3.



4.



## 9. Säilytykseen ja hoitoon liittyviä ohjeita

### 9.1 Yleiset hoito-ohjeet, huolto ja korroosionesto

Jos moottoria on käytetty suolaisessa tai murtovedessä, se on huuhdeltava puhtaalla vedellä.

Sumuta kontakteihin n. 2 kuukauden välein kontaktisprayta (esim. WD40 tai Liquid Evolution Wet Protect Nautic).

Tarkkaan valittujen materiaalien (korkealaatuinen alumiini, austeniittinen jaloteräs) ja eri materiaalien sähköisen erottamisen vuoksi veden pinnan alla ei myöskään suolaisessa vedessä tarvita suoja-anodia.

Travel-moottorin pinnat voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistusaineilla. Muovipinnat voidaan käsitellä autoissa käytettävällä puhdistussumutteella.

Akun latausliitännä on pidettävä aina suljettuna, kun latausprosessi ei ole käynnissä. Käytä tähän oheista suojusta.

5 vuoden käytön jälkeen akselin tiivisterengas on vaihdettava. Ota tästä varten yhteys valtuutettuun Service Centeriin.



Vedä moottoripistoke irti aina, kun suoritat moottorin tarkastus- ja kunnostustöitä, jotta moottori ei käynnyt tahattomasti.


### 9.2 Akun hoito

Akku kestää kauemmin, jos sitä ei altisteta kuumuudelle pitempään kuin on välttämätöntä. Ympäristön viileys on tärkeää varsinkin pitempiaikaisen varastoinnin aikana.

Noudata lataustilan suhteen seuraavia sääntöjä akun pitempiaikaisen varastoinnin aikana. Noin puolen vuoden varastointiaika: lataustila varastoinnin alussa 50 %. Koko vuoden varastointiaika: lataustila varastoinnin alussa 100 %. Monivuotisen varastoinnin aikana akku on ladattava kerran vuodessa, jotta vältetään sen syväpurkautumista.

### 9.3 Potkurin vaihto

Seuraavassa on annettu 3-silpiseen Travel 503 -potkuriin ja 2-silpiseen Travel 1003 -potkuriin liittyviä ohjeita.



1. Irrota moottorijohto akusta.
2. Löysää potkurissa oleva itselukittuva kuusikulmamutteri hylsyvaimella.  
Pidä potkurista kiinni suojakäsineillä. (Loukkaantumisvaara)
3. Vedä potkuri ja ulompi jousialuslaatta irti moottoriakselilta.
4. Vedä lieriötappi ja sisempi jousialuslaatta irti moottoriakselilta.
5. Liitä moottorijohto akkuun ja kytke moottori päälle. Anna moottorin käydä hitaasti ja tarkista akselin tiivisterenkasta, pyöriikö akseli tasaisesti. Varmista, etteivät löysät vaatteet, huivit, muut vaatteet tai hiukset tartu moottoriakseliin. Jos akselissa tai tiivisterenkäissä on vaurioita tai pyöriminen on epätasaista, ota yhteys Torqueedo-huoltoon.
6. Irrota moottorijohto akusta. Työnnä uusi jousialuslaatta moottoriakselille kupera puoli sisäänpäin ja työnnä uusi lieriötappi moottoriakselin keskelle.
7. Työnnä potkuri perille saakka moottoriakselille niin, että lieriötappi lukittuu potkuriin olevaan uraan.
8. Aseta ulompi laatta moottoriakselille kupera puoli ulospäin ja kiristä itselukittuva kuusikulmamutteri potkuriin käsin. Pidä potkurista kiinni suojakäsineillä. (Loukkaantumisvaara)

## 10. Takuuehdot

### 10.1 Takuun laajus

Torqeedo GmbH, Petersbrunner Straße 3a, D-82319 Starnberg, takaa Torqeedo-ulkolaitamoottorin ostajalle, että tuotteessa ei alla mainitun takuuajan kuluessa ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Torqeedo ei veloita ostajalta maksua materiaali- tai valmistusvikojen korjauksesta. Tämä velvoite ei koske kaikkia takuutilanteen aiheuttamia sivukuluja tai muita taloudellisia haittoja (esim. hinauksen aiheuttamia kustannuksia, puhelin-, ateria- tai majoituskuluja, käytön menetystä, ajanhukkaa tms.).

Takuu päättyy kahden vuoden kuluttua tuotteen luovuttamisesta lopulliselle käyttäjälle. Kahden vuoden takuu ei koske tuotteita, joita käytetään – edes väliaikaisesti – kaupalliseen tai viranomaisten käyttöön. Näitä koskee lakisääteinen virhevastuu. Takuuvelvollisuus vanhenee kuuden kuukauden kuluttua virheen havaitsemisesta.

Torqeedo voi valintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa vialliset osat. Torqeedo-moottorien korjaustyötä suorittavilla jälleenmyyjillä ja kauppiailla ei ole oikeutta tehdä Torqeedo-yhtiön puolesta oikeudellisia sitoumuksia.

Kuluvat osat ja rutiniinhuollot eivät sisällä takuuseen.

Torqeedo-yhtiöllä on oikeus kieltää täytämästä takuuvaatimuksia, jos

- takuuta ei ole vahvistettu asianmukaisesti (yhteydenotto ennen reklamaation kohteena olevan tuotteen lähetämistä, kokonaan täytetty takuukortti sekä ostokuitti, vrt. Takuukäytännöt),
- tuotetta on käsitelty määräysten vastaisesti,
- käyttöohjeessa annettuja turvallisuus-, käsitelly- ja hoito-ohjeita ei ole noudatettu,
- kaupan kohteena olevaa tuotetta on tavalla tai toisella muutettu, muunneltu tai siihen on lisätty osia tai lisävarusteita, jotka eivät ole Torqeedo-yhtiön nimenomaisesti hyväksymä tai suosittelemia,
- aikaisemmat huolot tai korjaukset on tehty jonkin muun kuin Torqeedon valtuuttaman liikkeen toimesta tai niihin on käytetty muita kuin valmistajan alkuperäisiä varaosia, poikkeuksena kuitenkin tapaukset, joissa lopullinen käyttäjä pystyy todistamaan, että takuuvaatimuksen hylkäämiseen johtanut syy ei ole myötävaikuttanut virheen syntymiseen.

Takuuoikeuksien lisäksi tuotteen lopullinen käyttäjä voi vedota kauppiaan kanssa solmiaansa myyntisopimusta koskevaan lakisääteiseen virhevastuuseen, jota valmistajan myöntämä takuu ei rajoita.

## 10.2 Takuukäytännöt

Takuuvaatimusten täyttäminen edellyttää seuraavassa selostettujen takuukäytäntöjen noudattamista.

Ennen reklamaation kohteen olevien tuotteiden lähetämistä Torqeedo-yhtiölle on ehdotetusti sovittava lähetämisestä Torqueedon asiakaspalvelun kanssa. Yhteydenotto voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjeen taustapuolelta. **Toivomme, että ymmärrätte, että emme voi käsitellä ja vastaanottaa reklamoituja tuotteita, joiden lähetämisestä ei ole sovittu meidän kanssamme.**

Jotta takuutapaiksiin käsittely onnistuu viipymättä, pyydämme huomioimaan seuraavat ohjeet:

- Kun sovit asiasta palvelumme kanssa ennen tuotteen lähetämistä, saat RMA-numeron. **Ole hyvä ja merkitse RMA-numero hyvin näkyvälle paikalle pakauksen ulkopuolelle.**
- **Lähetä tuotteen mukana täytämäsi takuukortti.** Lomake on tämän käyttöohjeen mukaan. Takuutodistuksen tätyy sisältää mm. yhteystiedot, reklamaation kohteen olevan tuotteen tiedot, sarjanumero ja lyhyt kuvaus ongelmasta.
- **Lähetä tuotteen mukana ostotosite** (kassakuitti, lasku tai kuitti). Ostotositeesta on käytävä ilmi varsinkin ostotapahtuma sekä ostopäivä.


On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen Torqeedo-pakaus siltä varalta, että moottori joudutaan lähetämään Service Centeriin. Jos se ei ole enää käytettävissä, tulisi käyttää pakkausta, joka estää kuljetusvauriot, koska ne eivät kuulu takuun piiriin. Vastaamme mielellämme takuukäytäntöihin liittyviin kysymyksiin. Yhteystietomme löytyvät tämän ohjeen takasivulta.

## 11. Lisävarusteet

Tuotenumero	Tuote	Kuvaus
1144-00	Vaihtoakku 320 Wh Travel 503:lle	Litiumioni-suurtehoakku, integroitu GPS, 320 Wh, 29,6 V, 11 Ah
1145-00	Vaihtoakku 520 Wh Travel 503/1003:lle	Litiumioni-suurtehoakku, integroitu GPS, 520 Wh, 29,6 V, 18 Ah
1127-00	Latauslaite vaihtoakulle Travel 503/1003	40 watin latauslaite (12 V; 3,3 A) Travel 503/1003 -akun lataukseen 100–240 V:n ja 50–60 Hz:n verkkovirralle
1130-00	Aurinkolaturi 45W	Erittäin tehokas, liikuteltava aurinkomoduuli Travel 503- ja 1003-malleja sekä muita 24 V:n järjestelmiä varten
1901-00	Varapotkuri v8/p350	Varapotkuri malleille Travel 401, 801, 503, Base Travel, Cruise 2.0 (peräsinvipuohjaus) sarjanumeroille < 5.000
1917-00	Varapotkuri v9/p790	Varapotkuri mallille Travel 1003
1918-00	Kaasuvipu	Kaasuvipu jossa informaationäytö (sama toiminto kuin peräsinvivussa) sekä liitäntäjohto 5 m ja 1,5 m
1919-00	Pitkä peräsinvipuvarsi	Pitempi vipuvarsi, 60 cm
1920-00	Travel ja Ultralight moottori-johdon jatke, 2 m	Mahdollistaa akun ja moottorin suuremman etäisyyden
1921-00	Kaasuvivun jatkojohto, 1,5 m	Mahdollistaa kaasuvivun/peräsinvivun ja moottorin suuremman etäisyyden
1922-00	Kaasuvivun jatkojohto, 5 m	Mahdollistaa kaasuvivun/peräsinvivun ja moottorin suuremman etäisyyden

## 12. Tuotteen poistaminen käytöstä / hävittäminen

Torqueedo Travel -moottorit on valmistettu EY-direktiivin 2002/96 mukaisesti. Tässä direktiivissä on annettu määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä ympäristöä säästäväällä tavalla. Käytöstä poistettu moottori voidaan luovuttaa – paikallisten määräysten mukaisesti – keruupisteeseen. Sieltä se toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi.



Akkua ei saa käyttää siihen painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen, jos sitä ei ole tarkastettu Torqueedo Service Centerissä.

**torqeedo**  
STARNBERG.GERMANY



**Torqueedos serviceställen  
Torqueedo-huoltoliikkeet**

**Tyskland / Österrike / Schweiz  
Saksa / Itävalta / Sveitsi**

Torqueedo GmbH  
- Service Center -  
Friedrichshafener Straße 4a  
82205 Gilching  
Germany

service@torqueedo.com  
T +49 - 8153 - 92 15 - 100  
F +49 - 8153 - 92 15 - 319

**Nordamerika  
Pohjois-Amerikka**

Torqueedo Inc.  
171 Erick Street, Unit A-1  
Crystal Lake, IL 60014  
USA

service\_usa@torqueedo.com  
T +1 - 815 - 444 88 06  
F +1 - 847 - 444 88 07

**Alla övriga länder**

Kontaktadresser till internationella serviceställen finns på webbplatsen  
[www.torqueedo.com](http://www.torqueedo.com) under "Service".

**Kaikki muut maat**

Kansainvälisen palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta [www.torqueedo.com](http://www.torqueedo.com)  
kohdasta "Service"